

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV MASTER ILIANA CARDONA MONROY DE CHAVAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. AVENIDA SUR FINAL Z.4 COL. EL MAESTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-01192-43	FECHA:	1/04/2025



Foto 1: PUERTAS DE BAÑOS EN MAL ESTADO



Foto 2: BARANDAS METÁLICAS EN MAL ESTADO



Foto 3: SECCION DE PARED EN MAL ESTADO



Foto 4: PUERTA EN MAL ESTADO



Foto 5: CUNETA SIN REJILLA



Foto 6: TECHO SIN ANCLAJES Y REFUERZOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

