

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV MASTER ILIANA CARDONA MONROY DE CHAVAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. AVENIDA SUR FINAL Z.4 COL. EL MAESTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-01192-43	FECHA:	15/04/2025



Foto1: REMOVIENDO PUERTAS EN MAL ESTADO



Foto 2: REPARACION DE PUERTA INGRESO 2DO NIVEL



Foto 3: REPARACION Y PINTADO DE BARANDAS




Foto 4: APLICANDO PINTURA NUEVA




Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES



Foto 6: INSTALACION DE NUEVOS ANCLAJES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

