

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV MASTER ILIANA CARDONA MONROY DE CHAVAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. AVENIDA SUR FINAL Z.4 COL. EL MAESTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-01192-43	FECHA:	25/04/2025



Foto1: INSTALACION DE PUERTAS NUEVAS



Foto 2: PUERTA DE METAL INSTALADA



Foto 3: INSTALACION DE PORTON PRINCIPAL




Foto 4: PORTON DE ENTRADA PRINCIPAL INSTALADO



Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA NUEVA EN PAREDES





Foto 6: PUERTAS DE METAL PARA BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

