

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Aldea el Palmar jornada vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Palmar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1226-42	FECHA:	07 julio de 2025




Foto1: Mantenimiento de puertas de aulas



Foto 2: Sustitución e instalación de sanitarios y sus accesorios



Foto 3: Mantenimiento de puertas y pintura



Foto 4: Mantenimiento de pintura en interior y exterior de aulas



Foto 5: Mantenimiento de balcones



Foto 6: Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mildred Navas

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

