

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL INGENIERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL INGENIERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1384-45	FECHA:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto1: LÁMINA DE AULAS EN MAL ESTADO



Foto 2: PISO DE BAÑOS TORTA DE CONCRETO



Foto 3: CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL, TUBO DE PVC 3"



Foto 4: PINTURA EN GENERAL




Foto 5: SERVICIO SANITARIO ACCESORIO INODORO




Foto 6: LLAVE DE PASO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL INGENIERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL INGENIERO
ESTABLECIMIENTO:	20-01-1384-45	FECHA:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025




Foto7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




Foto 8: CERNIDO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



