

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL INGENIERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL INGENIERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1384-45	FECHA:	12 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto1: TECHO DE LÁMINA DESMONTADO




Foto 2: PISO DE BAÑOS TORTA DE CONCRETO



Foto 3: REPARACIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL, TUBO DE PVC 6"



Foto 4: PINTURA EN GENERAL




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE PASO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL INGENIERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL INGENIERO
ESTABLECIMIENTO:	20-01-1384-45	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK





Foto 8: CERNIDO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---