

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE TELESECUNDARIA ALDEA EL INGENIERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL INGENIERO
ESTABLECIMIENTO:	20-01-1384-45	FECHA:	15 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




Foto 8: CERNIDO EN MURO FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

