

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MARAXCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 01 - 1387 - 45	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: Sstitución de ventanas por balcones



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de canal de metal



Foto 4: Pintura de muros externos e internos



Foto 5: Mantenimiento, estructura de puertas



Foto 6: Sustitución de puertas de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MARAXCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 01 - 1387 - 45	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: Mantenimientos de barandas de metal



Foto 8: Reparación de planchas de concreto de patio

Foto

Foto

Foto:

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público