

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MARAXCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 01 - 1387 - 45	FECHA:	15/05/2025




Foto1: Sutiución de ventanas por balcones




Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de canal de metal




Foto 4: Pintura de muros externos e internos




Foto 5: Mantenimiento, estructura de puertas



Foto 6: Sustitución de puertas de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MARAXCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 01 - 1387 - 45	FECHA:	20/05/2025



Foto 7: Mantenimientos de barandas de metal



Foto 8: Reparación de planchas de concreto de patio

Foto

Foto

Foto:

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

