

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1862-45	FECHA:	23/11/2025




Foto1: PORTÓN DE ENTRADA PRINCIPAL




Foto 2: MURO PERIMETRAL EN CALLE PRINCIPAL



Foto 3: MURO PERIMETRAL EN CARRRETERA QUE CONDUCE HACIA ALDEA SAN ANTONIO




Foto 4: VISTA DE FRENTE DE LOS SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: VISTA DESDE UN COSTADO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS.




Foto 6: BODEGA Y TIENDA ESCOLAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

