

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1862-45	FECHA:	7/01/2026




Foto 1: PORTÓN DE ENTRADA PRINCIPAL



Foto 2: MURO PERIMETRAL EN CALLE PRINCIPAL




Foto 3: MURO PERIMETRAL EN CARRRETERA QUE CONDUCE HACIA ALDEA SAN ANTONIO




Foto 4: VISTA DE FRENTE DE LOS SERVICIOS SANITARIOS




Foto 5: VISTA DESDE UN COSTADO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 6: BODEGA Y TIENDA ESCOLAR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---