

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Maraxcá J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maraxcá, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 01 2248 42	FECHA:	15/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada




Foto 2: Sustrucción de techo por torta de cemento en baños



Foto 3: Sustrucción de puerta, y sustrucción de balcones




Foto 4: Reparación de Piso a granito



Foto 5: Mantenimiento a barandas, tienen inestabilidad y es un riesgo



Foto 6: reparación de muro perimetral, paredes en mal estado se mueven y es un peligro existente por los sismos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

ANEXA A E.O.R.M. J.V.
CONSEJO EDUCATIVO
Aldea Maraxcá, Chiquimula

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE NIÑOS
ANEXA A E.O.R.M. J.V.
DIRECCIÓN
Aldea Maraxcá, Chiquimula