

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ALDEA TABLÓN DEL OCOTAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TABLÓN DEL OCOTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2250-42	FECHA:	5 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: REPARACIÓN DEL MURO PERIMENTRAL



Foto 2: REPARACIÓN DEL MURO CON BLOC Y TUBO CARBANIZADO



Foto 3: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DEL PATIO



Foto 4: RAPARACIÓN DE LA LOZA DEL PATÍO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE FLIPONES



Foto 6: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten signature]