

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM Caserio El Mojon, Aldea El Palmar, Chiquimula, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Mojon, Aldea El Palmar, Chiquimula, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2327-42	FECHA:	13 de mayo de 2025




Foto 1: Cernido en muro




Foto 2: Seguimiento de muro perimetral de block



Foto 3: Sustitución de canal de pvc



Foto 4: Mantenimiento de ventanas




Foto 5: Mantenimiento de puertas




Foto 6: Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--