




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS BRISAS, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUEMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-0003-45	FECHA:	10/12/2025

 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26a	 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26
 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada	 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal
 Sustitución de piso cerámico	 Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---