

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHUQUIMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSE LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA SASAPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-0104-42	FECHA:	27/05/2025



REGLON 1 CUBIERTA DE LÁMINA



REGLON 2 ESTRUCTURA DE TECHO



REGLON 3 VENTANAS



REGLON 3.1 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS



REGLON 4 REPARACIÓN DE COCINA



REGLON 4.1 SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS Y
REGLON 5 INSTALACIÓN DE AZULEJOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público