



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SASPÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-1259-42	FECHA:	03/09/2025



Foto1: Sustitución de lámina , por lámina troquelada calibre 26



Foto 2.: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puertas de lámina por puertas de metal.
4.Sustitución de puertas en servicios sanitarios por estar en mal estado.



Foto 4: Sustitución de ventanas de vidrios por ventanas de pvc.




Foto 5: Sustitución de torta de cemento por, piso cerámico



Foto 6: Sustitución de inodoros en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

