

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria Aldea Saspan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SASPÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-1399-45	FECHA:	5/12/2025



Foto1: ESTRUCTURA DE TECHO EN MAL ESTADO




Foto 2: BARANDAS



Foto 3: PORTON PRINCIPAL




Foto 4: TOMACORRIENTES EN MAL ESTADO




Foto 5: PUERTA





Foto 6: BARANDAS DAÑADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nora Ramos de Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

