



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tasharjá Arriba, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 03 0003 42	FECHA:	20 de agosto de 2025



Foto 7: 1.80 X 0.90 m.




Foto 8: 1.80 X 0.90 m.




Foto 9: 2.05 X 1.27 m.




Foto 10: 2.05 X 1.27 m.



Foto 11: 3.58 X 1.80 m.



Foto 12: 2.75 X 1.90 m.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público