

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS







PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tasharjá Arriba, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 03 0003 42	FECHA:	20 de agosto de 2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tasharjá Arriba, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 03 0003 42	FECHA:	13 de noviembre de 2025



FOTO 1: Instalación de ventanas de pvc y balcones de metal con una medida de 2.32 metros por 1.23 metros



Foto 2: Instalación de ventanas de pvc y balcones de metal con una medida de 2.33 metros por 1.63 metros cada una.



Foto 3: Distribución de Pintura en 420 mts cuadrados.



Foto 4: Distribución de Pintura en 420 mts cuadrados.




Foto 5: Instalación de portón de malla de 2.75 mts x 1.90 mts.



Foto 6: Instalación de portón de malla de 3.57 mts x 2.00 mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público