

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tasharjá Arriba, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 03 0003 42	FECHA:	10 de diciembre de 2025



Foto 1: Ventana de pvc y balcón de metal de 1.80 x 0.90mts.



Foto 2: Ventana de metal de pvc y balcón de metal de 1.80 x 0.90 mts.



Foto 3: Pintura del edificio escolar de 420 mts cuadrados



Foto 4: Pintura del edificio escolar de 420 mts cuadrados



Foto 5: Portón de malla de 2.75 mts x 1.90 mts.



Foto 6: Portón de malla de 3.575 mts x 2.00 mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público