

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Mirador Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0005-42	FECHA:	20/05/2025



Sustitucion de muro por muro perimetral de cemento con piedra block de 20, tubo hg malla galvanizada soleras itermedias y columnas de hierro



Sustitucion de muro por muro perimetral de cemento con piedra block de 20, tubo hg malla galvanizada soleras itermedias y columnas de hierro



mantenimiento a estructura de puertas de metal (lijado, cepillado y aplicacion de pintura)



sustitucion de puerta de metal por porton de malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gabriela Hernández Luna

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

