



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                              |                                |                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                                   | MUNICIPIO:                     | San Juan Ermita                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserio Tasharjá Arriba, Aldea Tasharjá | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Tasharjá Arriba, Aldea Tasharjá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-0008-43                                | FECHA:                         | 20/08/2025                              |



Foto 1: medida 2.17 x 1.26



Foto 2: medida 2.31 x 1.26



Foto 3: medidas 1.13 x 1.26




Foto 4: medidas 2.32 x 1.67




Foto 5: medidas 2.32 x 1.67



Foto 6: medidas 2.16 x 1.65

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público