

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta,/\	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tasharja Abajo, Aldea Tasharja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0018-43	FECHA:	23/09/2025



reparaion de cuneta de concreto




Instalaion de 3 metros de rejia de metal en cuneta




Instalaion de 3 metros de rejia de metal en cuneta



Sustitucion de ventanas de vidrio por ventanas corredizas de metal 2.29 x 1.57



Sustitucion de 4 ventanas de vidrio por ventanas pvc 2.30x1.60



Fabricacion e instalacion de 4 balcones en ventanas de 2.30 x 1.60

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CAIRE



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público