



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Juan Ermita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0019-45	FECHA:	14/02/2025



REPARACIÓN DE 90 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO



MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINA DE 16 METROS CUADRADOS



SUSTITUCION DE HORNILLA CON LA PLANCHA



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COCINA DE 10 METROS CUADRADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

