

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Juan Ermita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0019-45	FECHA:	23/05/2025



REPARACIÓN DE 90 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO





MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINA DE 16 METROS CUADRADOS



SUSTITUCION DE HORNILLA CON LA PLANCHA



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COCINA DE 10 METROS CUADRADOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

