

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio El Oratorio Aldea Minas Abajo, San Juan Ermita, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Oratorio Aldea Minas Abajo, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0024-43	FECHA:	3 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de estufa completa incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 3: Drenaje pluvial



Foto 4: Mantenimientos de ventanas



Foto 5: Sustrucción de pila de concreto en baños



Foto 6: Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor Hugo Campos V

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

