



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Barrio El Oratorio Aldea Minas Abajo, San Juan Ermita, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Oratorio Aldea Minas Abajo, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0024-43	FECHA:	1 de mayo de 2025



Foto1: Sustrucción de estufa completa incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 3: Drenaje pluvial




Foto 4: Mantenimientos de ventanas



Foto 5: Sustrucción de depósito de agua 1100 lt en baños



Foto 6: Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Victor Hugo Campos V</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--