



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                                                                 |                                |                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                                                       | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN ERMITA                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-0030-42                                                                   | FECHA:                         | 5/03/2025                              |



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada




Foto 2: Mantenimiento puertas de metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                                                 |                                |                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                                                       | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN ERMITA                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA RIO ARRIBA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-0030-42                                                                   | FECHA:                         | 5/03/2025                              |



Foto 1: Limpieza de fosa séptica y reparación de tapadera de caja




Foto 2: Sustitución de lamparas y plafoneras



Foto 3: Sustitución de estufa rural completa



Foto 4: Reparación de repello y sernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

