



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Zarzal, sector II, Aldea Caulotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0032-42	FECHA:	03/03/2025



Fabricación e instalación de ventanas pvc de 1.28 x 1.96




Fabricación e instalación de ventanas pvc de 1.28 x 1.96




Reparación de muro perimetral 40 ML



Instalación piso cerámico




Instalación de piso cerámico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

