



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zarzal, sector II, Aldea Caulotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0032-42	FECHA:	5/05/2025



Foto1: fabricación e instalación de ventanas pvc de 1.28 x 1.96



Foto 2: fabricación e instalación de ventanas pvc de 1.28 x 1.96



Foto 3: Reparación de Muro perimetral 40ml



Foto 4: Reparación muro perimetral 40ml



Foto 5: Instalación de piso cerámico



Foto 6: Instalación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a: Realizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

