

## SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO | X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | San Juan Ermita                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial De Parvulos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Ceibita Cebntro, Aldea La Ceibita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-0033-42               | FECHA:                         | 07/07/2025                                |



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio por ventada de pvc



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto 25 MTS cuarteados



Foto 4: Sustitución de piso cerámico.



**Foto 5: Sustitución de cuneta de concreto de agua pluvial 12 metros lineales**



**Foto 6: Pintura en muros exteriores**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Claudia Lorenza Esteban*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público