

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Pedrito, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0073-46	FECHA:	03 DE MARZO DE 2025



Foto1: Balcón de Seguridad y Ventana



Foto 2: Balcón de Seguridad y Ventana



Foto 3: Balcón de Seguridad y Ventana



Foto 4: Balcón de Seguridad y Ventana



Foto 5: Balcón de Seguridad y Ventana




Foto 6: Balcón de Seguridad y Ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Pedrito, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0073-46	FECHA:	03 DE MARZO DE 2025



Foto 7: Balcón de Seguridad y Ventana



Foto 8: Balcón de Seguridad y Ventana



Foto 9: Puertas de baño femenino



Foto 10: Puertas de baño femenino



Foto 11: Puertas de baño masculino



Foto 6: Puertas de baño masculino

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificado	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Pedrito, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0073-46	FECHA:	03 DE MARZO DE 2025



Foto 13: Remozamiento de baranda



Foto 14: Remozamiento de baranda



Foto 15: Remozamiento de baranda



Foto 16: Remozamiento de baranda



Foto 17: Remozamiento de baranda



Foto 18: Remozamiento de baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Pedrito, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0073-46	FECHA:	03 DE MARZO DE 2025



Foto 19: Remozamiento de baranda



Foto 20: Remozamiento de baranda



Foto 21: Remozamiento de baranda



Foto 22: Remozamiento de baranda

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

