



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN JUAN ERMITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA ESCUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0122-42	FECHA:	3/03/2025



PINTURA EN MUROS DE INTERIORES Y EXTERIORES



MANTENIMIENTO DE PINTURA DE DIBUJOS ANIMADOS




SUSTITUCIÓN DE VENTANAS POR PVC



INSTALACION DE MALLA DESPLEGABLE Y PINTURA DE BALCONES




SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE



REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

