

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUMULA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JUAN ERMITA, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0123-43	FECHA:	24 de noviembre de 2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Pintura en muros exteriores



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 5: Sustitución inodoro




Foto 6: Continuación de muro de block en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

