

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUMULA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JUAN ERMITA, CHIQUMULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0123-43	FECHA:	9 de diciembre de 2025



Foto1: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 2: Pintura en muros exteriores




Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Mantenimiento a barandas de metal




Foto 5: Sustitución inodoro



Foto 6: Continuacion de muro de block en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

