

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Salitron, San Juan Ermita, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Salitron, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0125-43	FECHA:	3 de marzo de 2025



Foto 1: Sustitución de estufa completa incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Cambio de lamina en cocina



Foto 3: Drenaje pluvial



Foto 4: Seguimiento de muro en cocina



Foto 5: Sustitucion de pila de concreto



Foto 6: Mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público