

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial rural mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	minas arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0127-43	FECHA:	19/5/2025



reparacion de muro



sustitucion de techo



balcones



balcones



SUSTITUCION DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---