



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rio Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0130-43	FECHA:	17/06/2025



continuación de 14 metros cuadrados de muro de contencion



Limpieza y ampliacion de 5 metros cuadrados de fosa septica



Sustitucion de estructura y 100 metros cuadrados de lamina por lamina troquelada c,26



Sustitucion de 18 vidrios en ventanas



Sustitucion de 3 inodoros



Demolicion de piedra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

