


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lagunetas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0134-43	FECHA:	2/14/2025



SUSTITUCION DE 54 METROS DE CERCO POR TAPIAL CON MALLA



REPARACION LIJADO Y PINTURA DE PORTON




REPARACION DE 54 METROS DE PAVIMENTO



INSTALACION DE BARANDA METALICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---