

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAGUNETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0134-43	FECHA:	21/04/2025



SUSTITUCION DE 54 METROS DE CERCO POR TAPIAL CON MALLA



REPARACION LIJADO Y PINTURA DE PORTON





REPARACION DE 54 METROS DE PAVIMENTO



INSTALACION DE BARANDA METALICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---