

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAGUNETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0134-43	FECHA:	29/05/2025



SUSTITUCION DE 54 METROS DE CERCO POR TAPIAL CON MALLA





REPARACION LIJADO Y PINTURA DE PORTON



REPARACION DE 54 METROS DE PAVIMENTO



INSTALACION DE BARANDA METALICA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

