

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceiba, Aldea Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0136-43	FECHA:	19/05/2025



Foto 1: Terminado el muro perimetral con blok y malla de la parte de atrás y arreglos de los baños.



Foto 2: Terminado el muro perimetral con blok y malla de la parte de atrás y arreglos de los baños.



Foto 3: Terminado el muro perimetral con blok y malla de la parte de atrás.



Foto 4: Terminado el muro perimetral con blok y malla de la parte de atrás.




Foto 5: cocina arreglada




Foto 6: Cocina arreglada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia


Firma y Sello Director Centro Educativo Público