

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0138-43	FECHA:	17/06/2025



Sustitucion de 70 Metros de muro perimetral de block



Sustitucion de 70 Metros de muro perimetral de block



Sustitucion de 22 metros de piso de cemento por piso ceramico



Sustitucion de 50 metros de piso de cemento por piso ceramico



Sellado de 14 metros lineales de grietas y fisuras en muros



Sellado de 14 metros lineales de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---