



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Corral de Piedra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0142-43	FECHA:	5/03/2025



Foto1: En la parte del patio existió en su momento un techado de madera el cual fue removido, y para beneficio de los alumnos se tiene contemplado realizar un techado de la parte principal para actividades



Foto 2: Se tiene contemplado realizarle un techado al tinaco y culminar el techado de la cocina.



Foto 3: Para un mejor cuidado de las instalaciones de la escuela se tiene contemplado pintar el interior y el exterior de la escuela.



Foto 4: Para un mejor cuidado de las instalaciones de la escuela se tiene contemplado pintar el interior y el exterior de la escuela.



Foto 5: Para un mejor cuidado de las instalaciones de la escuela se tiene contemplado pintar el interior y el exterior de la escuela.




Foto 6: Se tiene contemplado pintar la cocina y hacer mejoras a estufa rural para la preparación de alimentos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Ajos Lo Agosto

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

