



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Corral de Piedra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0142-43	FECHA:	7/05/2025



Foto1: Fotos del techado finalizado.



Foto 2: Fotos de los techados finalizado.



Foto 3: Fotos de los paredes interiores y exteriores pintado.



Foto 4: Fotos de los paredes interiores y exteriores pintado.



Foto 5: Fotos de los paredes interiores y exteriores pintado.



Foto 6: Fotos del pintado y arreglo de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Agosto Agosto

Firma y sello del Presidente del CPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

