



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Mojón, Aldea Chispán Jaral, San Juan Ermita, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Mojón, Aldea Chispán Jaral, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0510-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: Reparación muro perimetral



Foto 2: Sustitución de vidrio



Foto 3: Reparación de servicios sanitarios



Foto 4: Reparación de cocina



Foto 5: Pintura de exterior e interior y techo del establecimiento




Foto 6: Reparación de Puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa M. Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público