

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Mojón, Aldea Chispán Jaral, San Juan Ermita, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Mojón, Aldea Chispán Jaral, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0510-43	FECHA:	26 mayo de 2025



Foto 1: Reparación muro perimetral



Foto 2: Sustitución de vidrio



Foto 3: Reparación de servicios sanitarios



Foto 4: Reparación de cocina



Foto 5: Pintura de exterior e interior y techo del establecimiento



Foto 6: Reparación de Puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa N. Ramirez Firma y sello del Presidente de la OPR	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Mojón, Aldea Chispán Jaral, San Juan Ermita, Chiquimula	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Mojón, Aldea Chispán Jaral, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0510-43	FECHA:	26 de mayo de 2025



Foto 7: Bajadas de agua plubial



Foto 8: Sustitución de poste de madera por poste de concreto.



Foto 9: Sustitución de sistema eléctrico



Foto 10: Reparación base de deposito de agua y compra de tinaco



Foto 11: Reparación y sustitución piso granito corredor y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa M. Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

