

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Muñecas, Aldea Corral de Piedra, San Juan Ermita, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-1179-43	FECHA:	30/04/2025



Foto 1: Cambio de cubierta metálica



Foto 2: Cambio de cubierta metálica por losa de concreto armado



Foto 3: Cambio de servicios sanitarios



Foto 4: Mantenimiento de puertas y ventanas




Foto 5: Pintura de exterior e interior del Establecimiento



Foto 6: Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y escribir el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del DPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público