

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                   | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN ERMITA                                                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Muñecas, Aldea Corral de Piedra, San Juan Ermita, Chiquimula |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-1179-43               | FECHA:                         | 23/05/2025                                                               |



Foto 1: Cambio de cubierta metálica



Foto 2: Cambio de cubierta metálica por losa de concreto armado



Foto 3: Cambio de servicios sanitarios



Foto 4: Mantenimiento de puertas y ventanas




Foto 5: Pintura de exterior e interior del Establecimiento



Foto 6: Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales o actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente del OPE

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público